

# Рекомендуемая система нанесения лессирующего покрытия НК-LASUR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Используемые материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Финишное покрытие НК-LASUR</li><li>■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ</li></ul>                                                                                     |
| Тип основания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Бревно: рубленое, ОЦБ</li><li>■ Брус: клеёный, профилированный</li><li>■ Вагонка, имитация бруса, блок хаус</li></ul>                                                   |
| Порода древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Сосна, ель, лиственница</li></ul>                                                                                                                                       |
| Влажность древесины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Не более 18 %</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Температурно-влажностный режим при нанесении материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>                  |
| Температурно-влажностный режим высыхания покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C</li><li>■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %</li></ul>                                                            |
| <b>Этап 1.</b> Шлифовка. Подготовка поверхности после монтажа и усадки дома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Эксцентриковая шлифовальная машина</li><li>■ Зернистость P80</li></ul>                                                                                                  |
| ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Этап 2.</b> Нанесение первого слоя финишного покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: НК-LASUR</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Расход: 100-120 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %</li></ul> |
| <b>Этап 3.</b> Нанесение второго слоя финишного покрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: НК-LASUR</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Расход: 100-120 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %</li></ul> |
| ВАЖНО: для обеспечения оптимальной защиты и внешнего вида общий расход материала НК-LASUR должен составить от 205 до 250 мл/м <sup>2</sup> . Если поверхность обладает недостаточной впитывающей способностью может потребоваться нанесение дополнительного слоя для достижения требуемого расхода. Необходима обработка всей поверхности, включая торцы. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Этап 4.</b> Нанесение средства для защиты торцов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Материал: HF-SCHUTZ</li><li>■ Инструмент: кисть</li><li>■ Расход: 60-80 мл/м<sup>2</sup></li><li>■ Время высыхания: 2 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %</li></ul>    |
| ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14 %. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м <sup>2</sup> на слой.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Полное техническое описание на материалы НК-LASUR и HF-SCHUTZ смотрите на сайте <a href="http://www.remmers.ru">www.remmers.ru</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |