

Рекомендуемая система нанесения лессирующего покрытия HS-LASUR AQUA

Используемые материалы	■ Финишное покрытие HS-LASUR AQUA ■ Средство для защиты торцов HF-SCHUTZ	
Тип основания	■ Бревно: рубленое, ОЦБ, ■ Брус: клеёный, профилированный ■ Вагонка, имитация бруса, блок хаус	
Порода древесины	■ Сосна, ель, лиственница	
Влажность древесины	■ Не более 18 %	
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %	
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 30 до 85 %	
Этап 1. Шлифовка. Подготовка поверхности после монтажа и усадки дома.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина	■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.		
Этап 2. Нанесение первого слоя финишного покрытия.	■ Материал: HS-LASUR AQUA ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 105-125 мл/м² ■ Время высыхания: 4-6 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	
Этап 3. Межслойная шлифовка поверхности (рекомендуется для улучшения адгезии и удаления поднявшегося ворса после нанесения первого слоя материала).	■ Эксцентриковая шлифовальная машина	■ Зернистость P180-220
Этап 4. Нанесение второго слоя финишного покрытия.	■ Материал: HS-LASUR AQUA ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 105-125 мл/м² ■ Время высыхания: 4-6 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	
ВАЖНО: для обеспечения оптимальной защиты и внешнего вида общий расход материала HS-LASUR AQUA при нанесении в 2 слоя должен составить не менее 210-250 мл/м². Если поверхность обладает недостаточной впитывающей способностью может потребоваться нанесение дополнительного слоя для достижения требуемого расхода. Необходима обработка всей поверхности, включая торцы. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. Для увеличения рабочего времени HS-LASUR AQUA используйте добавку HOLZ-VZ.		
Этап 5. Нанесение средства для защиты торцов.	■ Материал: HF-SCHUTZ ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 60-80 мл/м² ■ Время высыхания: 2 часа при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %	

ВАЖНО: влажность торцов не более 12-14 %. Не наносить при прямом солнечном воздействии. При работе с материалом HF-SCHUTZ для достижения оптимальной защиты необходимо нанести 2 слоя с расходом 60-80 мл/м² на слой.

Полное техническое описание на материалы HS-LASUR AQUA, HF-SCHUTZ и HOLZ-VZ смотрите на сайте www.remmers.ru