

Рекомендуемая система нанесения масла PFLEGE-ÖL

Используемые материалы	■ Пропитка HOLZSCHUTZ IG-10 ■ Финишное покрытие PFLEGE-ÖL
Тип основания	■ Стены снаружи и внутри ■ Потолочная обшивка ■ Ограждение лестниц и террас
Порода древесины	■ Сосна, ель, лиственница, дуб и другие твёрдые породы древесины
Влажность древесины	■ Не более 18 %
Температурно-влажностный режим при нанесении материалов	■ Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 до +30 °C ■ Относительная влажность воздуха от 55 до 75 %
Температурно-влажностный режим высыхания покрытия	■ Температура окружающей среды не ниже +5 °C ■ Относительная влажность воздуха от 55 до 75 %
Этап 1. Подготовка поверхности: грубая шлифовка для выравнивания поверхности.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P80
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. Острые углы скруглить. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 2. Антисептическая пропитка (только для древесины хвойных пород и наружного применения!).	■ Материал: HOLZSCHUTZ IG-10 ■ Инструмент: кисть ■ Общий расход на два слоя: 150 мл/м² ■ Время высыхания: 24 часа при t 20 ° и отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: тщательная обработка и напитывание всей поверхности, включая торцы, с соблюдением указанного расхода. Беречь от ливневых дождей первые 5 часов после нанесения. В качестве альтернативы HOLZSCHUTZ IG-10 может быть использована пропитка-грунтовка HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA. Характеристики и расход указанных продуктов смотрите в технических описаниях на сайте remmers.ru	
Этап 3. Шлифовка поверхности перед нанесением ЛКМ.	■ Эксцентриковая шлифовальная машина ■ Зернистость P100-120
ВАЖНО: шлифовка всей поверхности, включая торцы. После шлифовки необходимо обеспылить поверхность. Использовать ИСЗ.	
Этап 4. Нанесение первого слоя. финишного покрытия.	■ Материал: PFLEGE-ÖL ■ Инструмент: кисть ■ Расход: 100 мл/м² ■ Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %
ВАЖНО: Нанесение производить кистью прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия.	

Этап 5. Межслойная шлифовка поверхности (рекомендуется для улучшения адгезии и удаления поднявшегося ворса после нанесения первого слоя материала).

- Шлифовальная губка типа «скотч брайт»

- Зернистость P220

Этап 6. Нанесение второго слоя финишного покрытия.

- Материал: PFLEGE-ÖL
- Инструмент: кисть
- Расход: 60-80 мл/м²
- Время высыхания: 12 часов при t 20 °C и отн.вл.возд. 65 %

ВАЖНО: нанесение производить кистью, прилагая небольшое усилие, втирая материал в поверхность. Обеспечить хорошую вентиляцию на время высыхания покрытия. Общий расход масла PFLEGE-ÖL при нанесении кистью должен составлять не менее 160 мл/м². Использованную кисть утилизировать в ведре с водой.

Полное техническое описание на материалы HOLZSCHUTZ-GRUND, HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA, HOLZSCHUTZ IG-10 и PFLEGE-ÖL смотрите на сайте www.remmers.ru
