

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Королевские ворота, Калининград

Виды строительных работ

- Ремонт фасадов / кирпич

Тип объекта

- памятники архитектуры / исторически ценные здания

Краткое описание

Первые ворота первоначально назывались Гумбинненскими. В 1811 году ворота были переименованы в Королевские, по названию улицы, на которой они находились (Koenigstrasse). Не известно, использовались ли Королевские ворота в качестве оборонительного сооружения во время штурма города советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. В настоящее время в них расположена экспозиция, посвящённая посещению Кёнигсберга Великом посольством Петра I.

Описание проблемы

Реставрационные работы начались в ноябре 2004 года. К этому времени состояние ворот оставляло желать много лучшего, ведь они были повреждены ещё во время войны и простояли без ухода почти шестьдесят лет. Отправить фигуры на реставрацию в Германию, где имеется большой опыт подобных работ, было крайне сложно из-за российских законов, которые

RU_RU_Königstor_Kaliningrad

Применяемые системы продуктов / Расход

Ремонт фасадов / кирпич

Продукт Restauriermortel
Продукт Haftfest
Продукт Multispachtel
Продукт Funcosil AG
Продукт Silicon AFM
Продукт Antihygro



предусматривают сложную процедуру оформления разрешения на временный вывоз объектов культуры за границу. В связи с этим было решено реставрировать фигуры на месте. Головы пришлось делать заново.

Составление проекта

Реставрационная мастерская наследие

Исполнитель работ

Реставрационная мастерская наследие

Окончание работ

05/2006